珠海市住房和城乡建设局文件

珠建科〔2022〕44号

关于2022年下半年房屋市政工程勘察作业 现场及土工试验室检查情况的通报

各区（功能区）、鹤洲新区筹备组住房城乡建设主管部门，市（区）建设工程质量监测机构，市规划勘察设计行业协会，各建设、勘察、设计、审图单位：

为进一步加强房屋市政工程勘察的监督管理，落实工程勘察质量责任，促进勘察质量提升，我局于2022年10月31日至11月2日组织开展了2022年下半年全市房屋市政工程勘察质量检查工作，对工程勘察作业现场及土工试验室进行了检查，现将本次检查的具体情况通报如下：

一、检查基本情况

本次检查共抽检了5个勘察项目作业现场及2个土工试验室。

勘察项目为：1. 机场北快线（黄杨大道至珠海大道段）南段

工程（勘察单位：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司）、2. 高栏港区石化园区工业污水处理厂二期地质勘察项目（勘察单位：广东中山地质工程勘察院）、3. 城市新中心标准厂房工程（一期）（勘察单位：湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司）、4. 美享科创大厦建设工程超前钻施工项目（勘察单位：武汉地质工程勘察院有限公司）、5. 兴业快线（南段）工程（勘察单位：广东省惠勘建设工程有限责任公司）。

土工试验室为：1. 广东省珠海工程勘察院土工试验室、2. 西勘岩土工程（珠海）有限公司土工试验室。

检查组通过现场查看、检查资料等形式进行检查，对照《勘察项目检查评估表》《土工试验室检查评估表》中的内容，逐项对勘察项目作业现场及土工试验室进行检查核实，并量化打分。对勘察项目主要检查了技术资料、人员配备、现场作业情况、原始记录情况、作业安全等情况，对土工试验室主要检查了试验场所、仪器设备、人员要求、管理制度、计量认证等情况。

二、检查情况整体评价

本次检查发现做得比较到位的有四个方面：**一是**勘察单位能认真对待，填报《工程勘察作业现场情况登记表》，落实《关于实施强化我市房屋市政工程勘察质量管理“六项措施”的通知》（珠建科〔2021〕38号）的有关要求；**二是**项目负责人都能到现场配合检查，即使个别因特殊原因无法到场的也会按照要求委托专人配合检查；**三是**现场的编录人员和钻机长基本已参加专业培训；

四是本次检查的2个土工试验室在试验场所、仪器设备、人员配备、管理制度和计量认证等方面，都能较好地落实规范要求。

经检查组评估，美享科创大厦建设工程超前钻施工项目检查得分为93分、机场北快线（黄杨大道至珠海大道段）南段工程检查得分为86分、兴业快线（南段）工程检查得分为85分、高栏港区石化园区工业污水处理厂二期地质勘察项目检查得分为78分、城市新中心标准厂房工程（一期）检查得分为66分。以检查得分100分为满分、60分（含）以上为合格、60分以下为不合格的标准，本次检查的5个勘察现场作业项目均为合格。

但勘察现场作业仍然存在以下问题：**一是**《工程勘察作业现场情况登记表》填报的信息不准确，勘察开始时间、预计结束时间与实际相差较大，地质编录员、钻机长、项目联系人信息有误；**二是**部分现场作业未能严格遵照规范执行，存在岩芯牌填写、摆放、签名不规范，台班原始记录未签名，地质编录不符合规范等情况；**三是**部分现场取样送检不符合规范，取样后未及时送检，现场存放和运输缺少必要的保护措施。

三、对发现问题的处理

针对发现的问题，本次检查共发出整改通知书5份，对受检的5个勘察项目均当场发出了限期整改通知书，并跟进复核整改情况。目前，各项目已按要求完成整改，并提交了整改报告。

全市各勘察企业要对照本次检查发现的问题开展自查自纠，落实勘察责任，严格按照规范要求开展勘察工作，切实提高勘察

质量。

珠海市住房和城乡建设局

2022年11月27日

公开方式：主动公开

珠海市住房和城乡建设局办公室

2022年11月27日印发